



Internationale schweißtechnische Qualifizierung in Österreich

Zugangsvoraussetzungen	Schweißtechnische Ausbildung gemäß IAB-252			Abschluss mit Diplom
<ul style="list-style-type: none"> • Ohne Lehr- bzw. Berufsabschluss • mehrjährige Berufserfahrung 	Ausbildung in 4 Schweißverfahren*	Vorbereitungslehrgang (mit IWP-Abschluss)	„Technologist“ - Lehrgang Teil 1 Nationaler Schweißwerkmeister/innenlehrgang	IWS
<ul style="list-style-type: none"> • Lehr- bzw. Berufsabschluss • mehrjährige Berufserfahrung 	Vorbereitungslehrgang	Ausbildung in 4 Schweißverfahren*		
<ul style="list-style-type: none"> • Gewerbliche Meister/in oder • Werkmeister/in oder • Fachabschluss • mehrjährige Berufserfahrung 	Ausbildung in 4 Schweißverfahren*			
<ul style="list-style-type: none"> • Werkmeister/in mit IWS Diplom oder • Fachschulabschluss mit IWS Diplom 	„Technologist“ - Lehrgang Teil 2 (Nationale/r Schweißtechniker/in)			IWT
Ingenieur/in bis Diplomingenieur/in	Praktikum Vorführungen	Engineer-Lehrgang Teil 1 (Nationaler Schweißtechnologienlehrgang) Auch Fernlehre	Engineer-Lehrgang Teil 2	IWE

* gültige Schweißsertifikate erforderlich gemäß Voraussetzungen